

階段滑り止め

ホーム用ハイステップF-40 取付方法

【貼付・取り扱い注意事項】

★清掃

踏み板の汚れは、中性洗剤で拭き取り、乾燥後に施工してください。
(油、との粉類は家庭用シンナーで拭き取ってください。)

★ワックス仕上の場合

踏み板にワックスが塗られている場合は、床ワックス剥離剤でワックスを取り除いてから施工してください。


★寒冷地における貼り付け

階段室は温度の低いところ。貼る前には予め階段室の温度を10℃以上にあたためてから施工してください。


★オイルステン下地クリーナーラッカー仕上の場合

塗布後、完全に乾燥してから施工してください。

詳細図




形状は変形しないよう取扱いにご注意下さい。




1 階段踏板のホコリや油、水気などよく拭きとって取り付けして下さい。

★ワックスが塗られた踏み板の場合は、剥離剤でワックスを取り除いてから取り付けてください。




2 うら紙の両端をはがし、斜めに折り返して下さい。


★裏紙は全部剥がさず、両端を50～60mmくらい剥がして折り返しておきます。



3 踏板の角部に(すべり止めを)ピッタリあてて下さい。




4 うら紙を静かに引きぬいて下さい。



★引き抜く途中でうら紙が破れた時は、反対側のうら紙より静かに引き抜いてください。
※接着剤が強力ですので、注意して作業を行なってください。

5 踏面(すべり止め)全体を両手で圧着し、完全に接着して下さい。



★各段とも同じ要領で作業を行なってください。

ナカ工業株式会社
ナカテクノメタル株式会社



携帯のカメラで左のQRコードを読み取りアクセスしてください。